

Faac 414 do bram dwuskrzydłowych

Kompletny zestaw ze wszystkimi elementami niezbędnymi do montażu zawiera:

- Siłownik 414 – 2 szt.
- Komplet elementów mocujących z wysięgnikami na siłownik - 2 kpl.
- Centrala sterująca 452 Mps
- Obudowa do centrali 452 mod. E
- Odbiornik radiowy Faac FIX2/25 433MHz, 2-kanałowy
- Pilot do wyboru: FIX2, FIX3, FIX4 (2,3,4 - kanałowy) -2 szt.
- Fotokomórki Safebam o zasięgu 20 m - 1 kpl.
- Klucz do awaryjnego otwierania (w przypadku braku zasilania) – 2 szt.
- Ograniczniki otwarcia skrzydła bramy niezbędne do prawidłowego działania całego zestawu - 2 kpl.
- Ogranicznik zamknięcia skrzydeł bramy montowany do istniejącego podłoża zastosowanie, którego jest niezbędne do prawidłowego działania całego zestawu oraz po dopchnięciu skrzydeł przez napęd uniemożliwia niepowołanym osobom otwarcie bramy - 1 szt.
- Karta gwarancyjna (24 miesiące) FAAC Polska
- Instrukcja montażowa w języku polskim
- Opisy oraz instrukcja programowania centrali w języku polskim

OPCJONALNIE:

- Lampa sygnalizacyjna firmy herz z przerywaczem oraz wbudowaną anteną zwiększającą zasięg pilota - 1 szt
- Możliwość dokupienia większej ilości pilotów oraz zmiana modeli

cena 2100 zł z montażem zestawu w wersji podstawowej *

*Warunki montażu zestawu do bramy przesuwnej w wersji podstawowej
prawidłowo zamontowana i działająca brama
doprowadzone zasilanie w rejon montażu napędu
położony przewód (lub przepust z pilotem) pomiędzy słupkami - do fotokomórek

Cena zawiera zakupiony zestaw oraz robociznę w postaci:

- montaż napędu do stabilnego istniejącego słupka metalowego lub betonowego (murowanego) za pomocą kotew
- podłączenie motoreduktora do istniejącej instalacji zasilającej 230V i istniejącej prawidłowo wykonanej instalacji sterującej 24V
- zamontowanie na słupkach bramowych i podłączenie jednej linii fotokomórek zabezpieczających do istniejącej prawidłowo wykonanej instalacji sterującej 24V
- pełne programowanie zakupionego zestawu oraz szkolenie z obsługi

Czynniki podnoszące koszt montażu:

- brak instalacji zasilającej
- brak instalacji sterującej
- słupki stalowe zalane pianką lub betonem - instalacja w rurkach na zewnątrz
- niestandardowy wymiar słupków murowanych
- brak miejsc do montażu fotokomórek
- brama lub słupki ocynkowane lub malowane proszkowo - koszt montażu wyceniany indywidualnie

